

令和3年5月24日

# 追加指示書

件名：今治福祉施設協会新保育所建築工事

今治市南宝来町一丁目9番地8  
社会福祉法人 今治福祉施設協会  
理事長 胡井 裕志  
TEL：0898-23-1730

東京都文京区本郷4-9-15 ADMAXビル  
株式会社 新環境設計  
代表取締役 荻原 正之  
TEL：03-5800-0321

番号	図面番号	追 加 指 示 事 項
1	A-13 M-09	X1-Y3 の屋内消火栓位置を、X2 通り側に移動してください。
2	A-28 A-29 A-62 A-64	上記変更に伴い、家具 F-3 を分割としてください。(総 W 寸法は変更ありません。)
3	A-14	2 階配膳室に消火器を 1 ヶ所追加してください。(スタンドとも)
4	A-51	AW-5 のガラスを網入り型ガラス 厚 6.8 に変更してください。
5	E-18 E-20	X1～X2 間、Y3 通りの誘導灯を中止とし、X3～X4 間、Y3 通りの Wc 矢印方向を 1 方向に変更してください。
6	E-34 E-35	火災通報装置の連動を取止めてください。 1 階 X5-Y3 の屋内消火栓位置に発信機を追加してください。
7	M-24	設備機械置場の給気チャンバーにフィルターBOX (1300x800) を追加してください。 また、上記フィルターBOX にフィレドンフィルター (600x350x25t)4 枚+予備 4 枚、及び調理室の給気ガラリにフィレドンフィルター (430x400x15t) 8 枚+予備 8 枚を追加してください。